## Comunicado de Recall

Veículos da marca Volvo - Modelos S60, S80, V70 e XC70 ano modelo 2001 a 2009









Volvo S60

Voicula

Volvo S80

Data/Paríodo da fabricação

Volvo V70

Volvo XC70

Chaccie não comuniciais onvolvidos:

Velculo	Data/ Periodo de labricação	Chassis had sequencials envolvidos.
Volvo <b>S60</b>	De 05/09/2000 a 17/09/2008	YV1RS58K912000710 a YV1RS494992728949
Volvo S80	De 20/05/2000 a 11/11/2005	YV1TS94K511147860 a YV1TS914561438910
Volvo V70	De 18/02/2001 a 18/06/2006	YV1SB53K911104757 a YV1SW494972622894
Volvo XC70	De 21/02/2001 a 21/04/2004	YV1SD58K711026002 a YV1SZ59G741166305

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos veículos da marca Volvo, modelos S60, S80, V70 e XC70, ano/modelo 2001 a 2009, acima referidos, para comparecerem a uma Concessionária Volvo, a fim de que seja realizada, de forma gratuita, a substituição do dispositivo de airbag do motorista.

**Defeito:** Foi detectado que, em locais com umidade e temperatura elevadas, o propelente do deflagrador da bolsa do airbag do motorista pode começar a se decompor e formar partículas de poeira, o que, por seu turno, poderá causar um aumento da intensidade da pressão do dispositivo quando este for ativado e, caso ocorra uma colisão do veículo em que o airbag do motorista seja ativado, poderá haver ruptura do deflagrador da bolsa do airbag do motorista e este poderá ser atingido por seus fragmentos.

**Riscos e implicações:** Em razão da falha acima descrita, caso ocorra uma colisão do veículo em que o airbag do motorista seja ativado, poderá haver ruptura do deflagrador da bolsa do airbag do motorista e este poderá ser atingido por seus fragmentos, o que pode acarretar danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo.

**Início do atendimento:** Imediato para os veículos S60 modelos 2001 a 2009, V70 e XC70 modelos 2002 a 2007; em 01/11/2021 para os veículos S80 modelos 2002 a 2006, V70 e XC70 modelo 2001; em 01/04/2022 para os veículos S80 modelo 2001.

Medidas preventivas e corretivas: Será feita a substituição do dispositivo de airbaq do motorista dos veículos envolvidos neste recall.

Locais de atendimento e duração do mesmo: O atendimento para correção do defeito acima referido será realizado na Rede de Concessionárias Volvo mediante agendamento, com duração de 30 (trinta) minutos.

**Contato:** Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo – telefone 0800 707 7590 (de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h) ou e-mail sac.volvocars@volvocars.com.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a Volvo Car Brasil destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

