

V O L V O

COMUNICADO DE RECALL

Vehículos marca Volvo – Modelos

XC90 (2017) Rango de chasis: 0133955 - 0143647

Volvo Car México, convoca a revisión a los propietarios de los vehículos marca VOLVO XC90 año modelo 2017 conforme al número de chasis de su vehículo, indicado mediante los últimos 6 dígitos del número de serie. Favor de coordinarse con el Distribuidor Autorizado Volvo de su preferencia a fin de que pueda realizar de manera gratuita la revisión.

DEFECTO: Es posible que el cinturón de seguridad del lado derecho de la 3ª fila de asientos tenga un parámetro de producción incorrecto. Tenga en cuenta que, a pesar de esta condición, el cinturón de seguridad funcionará según lo previsto.

MEDIDAS CORRECTIVAS: Sustituir el cinturón de seguridad

ATENCIÓN: Inicio de la atención en los Distribuidores Volvo en México: desde el 09 de Octubre de 2017.

LUGARES DE ATENCIÓN Y TIEMPO: Ud. será atendido por la Red de Distribuidores Autorizados Volvo, previa coordinación o cita. Tiempo aproximado del servicio, 30 minutos.

Contacto: Red de Distribuidores Volvo, volvocars.mx o por medio del Centro de Atención al Cliente Tel. 800 9686586. También puede enviar un correo a volvocars@volvocars.com

En Volvo estamos atentos para resguardar la seguridad y la satisfacción de nuestros Clientes. Le pedimos disculpas por las molestias que esta acción pueda causarle y le agradecemos por su cooperación. Volvo Car México destaca la importancia de su pronta atención a esta convocatoria.